

INFORMATION

COMPTE-RENDU DE VISITE

IMMEUBLE : 7 - LE GRAND SUD

Date : 12 Juin 2017

Heure début : 10h30

Visite réalisée par : Claudie Aubrier

Heure fin :

EN PRESENCE DE :

CONSEIL SYNDICAL	COPROPRIETAIRES	GARDIEN	ENTREPRISES
CHRISTIAN GOUT FRANCOIS GERBER JEAN NICOT JEAN-MARIE ROUS BERNARD SCULFORT	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Frédéric	

DESCRIPTIF DE LA COPROPRIETE :

<input checked="" type="checkbox"/> Ascenseur	<input type="checkbox"/> Vide Ordures	<input checked="" type="checkbox"/> Gardien	<input checked="" type="checkbox"/> interphone	<input checked="" type="checkbox"/> digicode	<input checked="" type="checkbox"/> Vidéophone
<input checked="" type="checkbox"/> V M C.	<input checked="" type="checkbox"/> Espaces verts	<input checked="" type="checkbox"/> Antenne collective	<input checked="" type="checkbox"/> TV Câble	<input checked="" type="checkbox"/> Piscine	<input type="checkbox"/> Climatisation
<input type="checkbox"/> Sté de nettoyage	<input type="checkbox"/> Sté de gardiennage	<input checked="" type="checkbox"/> Traitement des Eaux	<input type="checkbox"/> Surpresseur	<input checked="" type="checkbox"/> Pompe de relevage	
<input type="checkbox"/> Monte-charge	<input type="checkbox"/> Monte voiture	<input checked="" type="checkbox"/> Détection incendie	<input checked="" type="checkbox"/> Télésurveillance	<input type="checkbox"/> Groupe électrogène	
<input checked="" type="checkbox"/> Portail automatique	<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Horloge automatique			

CHAUFFAGE

Type : Collectif Individuel
 Energie : Electrique

EAU CHAUDE

Type : Collectif Individuel
 Energie : Electrique

EAU FROIDE

Compteur

LISTE DES CONTROLES :

Parties communes extérieures :	Parties communes intérieures :	Equipements communs :
<input type="checkbox"/> espaces verts	<input type="checkbox"/> interphone/ <input type="checkbox"/> vidéophone/ <input type="checkbox"/> digicode	<input type="checkbox"/> ascenseur
<input type="checkbox"/> façade	<input type="checkbox"/> boîtes aux lettres <input type="checkbox"/> couloirs caves	<input type="checkbox"/> porte parking
<input type="checkbox"/> autres :	<input type="checkbox"/> hall d'entrée <input type="checkbox"/> local poubelle	<input type="checkbox"/> chaufferie
	<input type="checkbox"/> escalier <input type="checkbox"/> parkings intérieurs	<input type="checkbox"/> contrôle des dates de vérification des éléments de sécurité
	<input type="checkbox"/> paliers <input type="checkbox"/> entretien ménager	<input type="checkbox"/> extincteurs / <input type="checkbox"/> système de désenfumage
	<input type="checkbox"/> colonne vides-ordures <input type="checkbox"/> autres	<input type="checkbox"/> blocs secours / <input type="checkbox"/> détecteur de fumée
	<input type="checkbox"/> cabine ascenseur	<input type="checkbox"/> autres

INFORMATION

THEMES / EQUIPEMENTS	OBSERVATIONS	ACTIONS A MENER	DELAIS	
			Immédiat	A évoquer au prochain CS
Bât A	LEDs bleus toujours pas changes	relance Intra Accas X		
Bât B	Captex éclairage entrée			X
Bât c	Ces Goelands sont partis du nid. Demandes à	Intervention du 15106.		
	Person menuiserie d'intervenir pour la porte accès toilette de la Venise.	Impossible. Toujours à cause des Goelands	X	
Bât B.	Appart 403 travaux par le sinistre	Compléter la déclaration de sinistre.	X	
Jardin	Le long du baladoir grosses plaques d'eau autour de l'arbres.	M ^{rs} Martine et Frédéric contribuent les arrosages.	X	
Espaces Verts Triangle Devant Grand. Sud	Pas nettoyé. Concerne la Dairie	Nous avons relancé la Dairie		